

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt, februar 2010

Det er opprettinger som har stått i fokus både i DDS-CAD Arkitekt og DDS-CAD Konstruksjon slik at programmet vil fungere bedre og bedre.

Hjelpefiler i Windows 7:

- Windows har frigitt muligheten til å kunne bruke tidligere hjelpefiler (Hlp) også i operativsystemet Windows 7. Imidlertid må det installeres en Windowsfil som må hentes fra Windows web-sider. Utfør som beskrevet på følgende side:
<http://support.microsoft.com/kb/917607>

Hvis du bruker Windows 7 og ikke klarer få fatt i hjelpen etter dette er utført, vennligst ta kontakt med vår kundestøtte.

Snitt i DDS-CAD Arkitekt:

- Feilmelding som kunne dukke opp når en jobbet med snitt er fjernet.
 - Når "Splitt i Konstruksjon" er i bruk, vil snittet vise veggene riktig.
 - Snitt av vegg/tak når veggvoksing mellom to tak (AY 2) er i bruk, vil gi riktig skjæring mellom vegg/tak.
-

Hjørnebord i DDS-CAD Arkitekt:

- Hjørnebordets bredde definert i forhåndsinnstillingene blir hensynstatt når nye vegger tegnes.
-

Stålpiper i DDS-CAD Arkitekt:

- Det er tilføyd et par stålpiper med rektangulært "feste".



Feilretting er utført i DDS-CAD Konstruksjon
